

Số: 62 /BV-HCQT

Hà Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2025

Về việc mời cung cấp giá dịch vụ
hàng hóa: Sửa chữa và thay thế thiết
bị mới cho Điều hòa tại Bệnh viện

Đa khoa tỉnh Hà Giang:

Kính gửi: Công ty TNHH Điện lạnh Hà Giang

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, xây dựng giá gói thầu: Sửa chữa và thay thế thiết bị mới cho Điều hòa tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang;

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang; Địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang;

2. Thông tin người tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Văn Điện, Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 0912833528

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại phòng văn thư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang; hoặc gửi chuyên phát nhanh qua đường bưu điện đến địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang; Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Zalo: 0912833528; Gmail: Nguyendienbvhg@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ 30 phút ngày 05 tháng 02 năm 2025 đến trước 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá được nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung báo giá: (Phụ lục đính kèm)

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Ioffice; Website;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng

Phụ lục

*(Kèm theo Công văn số: 62 /BV-HCQT ngày 05 tháng 02 năm 2025 của
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang)*

TT	Dịch vụ hàng hóa	Mô tả dịch vụ hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm thực hiện dịch vụ hàng hóa	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ, hàng hóa	Ghi chú
1	* Điều hòa: SK 18000 Btu Phòng chiếu đèn vàng da (Khu sơ sinh)	- Thùng máy nén (Lốc) - Thay máy nén (Lốc) mới;	Máy	1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang	Trong vòng 15 ngày sau khi có phê duyệt kết quả LCNT	
2	* Điều hòa: SK 12000 Btu: Buồng sơ sinh số 3:	- Lỗi bo mạch - Sửa chữa bo mạch;	Máy	1			

